

Lisa 5. Fotod



Foto 1: Vao mõisa kuivati esikülg (S-külg).



Foto 2: Vao mõisa kuivati N-külg.



Foto 3 ja 4: Vao mõisa kuivati O- ja W-külg



Foto 5 ja 6: Sisevaated vaheruumis A2 – kuivati ruumi suunas ja aida suunas.



Foto 7: Aida võlvid, vilja alla laskmisava sulguriga, salved.



Foto 8: Kuivati korsten, luugid, rest.



Foto 9 ja 10: Pööningu vaated – madalama osa pööning ja kõrgema osa pööning.



Foto 11 ja 12: Läbisaju piirkond korstnast N-pool – sise- ja välisvaade.



Foto 13 ja 14: Kahjustunud piirkond A1 ja A2 vaheseina kohal S-küljel – vaade I korrusel ja põõningul; murdunud 6. tala, poolsarika puuduv alumine ots ning kahjustunud põrandalaudis.



Foto 15 ja 16: Kahe hooneosa ühenduskoha vaade taga- ning esiküljelt. Kahjustusi põhjustab räästapiirkonnas olev müüri laiend, mis pole kaetud, ebatihed katusekatte ja müüri sõlm ning silikaatkivist tulemüür, mille tõttu pole võimalik katust üle müüri pikendada.



Foto 17: Räästa vaade A2 hooneosa N-küljel.



Foto 18 ja 19: Kunagiste eluruumide sissepääsu vaade välisküljelt ja seest ning müürikahjustus.



Foto 20 ja 21: Kuivati ahi ja kanalid ning metalltaladele toetuv vilja rest.



Foto 22 ja 23: Väärtuslikud hoonedetailid – vintsi osad.



Foto 24: Väärtuslikud detailid – hoonest pärit latthinged (kotiluukide hinged).