



LISA 1
KULTUURIVÄÄRTUSLIKE DETAILIDE JA TARINDITE TABEL

Nr.	Fotod, nimetus	Asukoht	Kirjeldus	Seisund
1.	<p data-bbox="219 339 403 379">Aken tüüp A1</p> 	Lõunafassaad	Üheksaosalise jaotusega. Ülemise rea keskmine jaotus on luftaken.	Hea
2.	<p data-bbox="219 882 470 922">Aken tüüp A2 (4tk)</p> 	Põhjafassaad (1tk) Idafassaad (3tk)	Kahepoolne kuuese jaotusega framuugiga aken. Interjööris nähtavad ka talveaknad (neljase jaotusega, luftaknaga)	Rahuldav, vajvad restaureerimist

<p>3. Aken tüüp A3 ja A4</p> 	<p>Läänefassaad</p>	<p>Tüüp 3: kuuese jaotusega aken Tüüp 4: rombikujuline aken</p>	<p>Hea</p>
<p>4. Uks tüüp U1</p> 	<p>5 ust: 1. esikust kööki 2. köögist sahvrisse 3. köögist elutuppa 4. köögist tuppa nr. 1 5. elutoast tuppa nr. 2</p>	<p>Tahveluks nelja tahvliga, erinevad ajastukohased ukselingid</p>	<p>Hea</p>

5.	<p>Uks tüüp U2</p> 	Tuulekojast pööningule	lauduks	hea
6.	<p>Põrand P1</p> 	Elutuba ja tuba nr. 2	laudpõrand	Elutoa põrand - hea Tuba nr. 2 - restaureeritud



7. Katusekonstruktsioon



Katus

Eterniidi all on säilinud esialgne kolmekordne laastukatus. Esialgsed katuse sarikad, viilulauad ning pennid.

Laastukatuse seisukord halb, vajab renoveerimist. Idaküljel üks viilulaud puudub, olemasolevate viilulaudade seisukord on rahuldav. Pennide seisukord hea.

8.	<p>Soemüür (S1)</p> 	Tubade nr 1 ja nr 2 vahel	Savipottidest soemüür	Hea
9.	<p>Trepp</p> 	Tuulekojast pööningule	Puidust 15 astmeline trepp teisele korrusele	Rahuldav