


Lisa 2

Aadress/ objekt	Otepää mnt 2, elamu-kauplus
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi keskpaik.
Lühikirjeldus	Pooleteistkorruseline puithoone asetseb madalal soklil. Poolkelpkatust katab eterniit. Maja on kaetud horisontaallaudisega ning tänaseks hoone saanud endale eriilmelised plastikaknad. Pööningukorruse vintskapil kaks neljase jaotusega puitakent.
Tehniline seisukord	Hea
Väärtushinnang	Miljööväärtuslik
Ettepanekud	Säilitada. Taastada esimese korruse aknad teise korruse aknatüübi eeskujul.

Lisa 3

Aadress/ objekt	Otepää mnt 8, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi keskpaik.
Lühikirjeldus	Madal ühekordne puitelamu asetseb maakivist soklil. Poolkelpkatust katab eterniit. Hoone aknad on kolmese klaasijaotusega, millest ülemine veel omakorda kolmeks jagatud. Elamu tänavapoolsel fassaadil on kinni pandud uks. Esindab tüüpilist Puka aleviku elamu tüüpi.
Tehniline seisukord	Hea
Väärtushinnang	Väga väärtuslik
Ettepanekud	Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla. Säilitada hoone mahud, poolkelpkatus ning akende jaotus. Taastada kinniehitatud uks.

Lisa 4

Aadress/ objekt	Otepää mnt 9, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi keskpaik.
Lühikirjeldus	<p>Ühekordne puitelamu asetseb madalal soklil ja on kaetud rõhtsa laudisega. Elamu poolkelpkatus on kaetud eterniidiga. Hoone sissepääs asub maja keskel, millest mõlemale pool paiknevad sümmeetriliselt tihedaruudulilised, piklikud aknad. Esindab Puka aleviku tüüpilist elamu tüüpi.</p> <p>Hoone juurde kuuluvad umbes samaaegsed tahatud palkidest vooderdamata väikesed abihooned. Hoovis, majaga paralleelselt on ka hilisemast ajajärgust suurem kõrvalhoone.</p>
Tehniline seisukord	Hea
Väärtushinnang	Väga väärtuslik
Ettepanekud	Säilitada. Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla.

Lisa 5

Aadress/ objekt	Otepää mnt 12, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi algus
Lühikirjeldus	Pooleteistkorruseline elamu asetseb maakivist soklil. Hoone keskeljel paikneb vintskapp. Viilkatuse katteks on eterniit. Tänapäevaks on hoonele paigaldatud sobimatud plastikaknad.
Tehniline seisukord	Hea
Väärtushinnang	Miljööväärtuslik
Ettepanekud	Hoone säilitada olemasolevas mahus. Vahetada välja plastikaknad ja asendada need Otepää mnt 18 eeskuju järgides sarnaste puitakendega.

Lisa 6

Aadress/ objekt	Otepää mnt 18, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi algus
Lühikirjeldus	Pooleteistkordne hoone asetseb krohvitud maakivist soklil. Hoone keskel paikneb sümmeetriliselt teise korruse vintskapp ning esimese korruse veranda/tuulekoda. Viilkatust katab eterniit. Aknad on lihtsad, valdavalt lihtsa vertikaalse kahese klaasijaotusega, esimesel korrusel mõlemal pool verandat vertikaalse kolmese klaasijaotusega aknad.
Tehniline seisukord	Väga hea
Väärtushinnang	Väga väärtuslik
Ettepanekud	Säilitada. Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla.

Lisa 7

Aadress/ objekt	Otepää mnt 21, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Lühikirjeldus	Pooleteistkorruseline puithoone asetseb madalal soklil. Elamul on viilkatus, mis kaetud valtsitud terasplekiga. Maja fassaad on sümmeetriline. Mõlemal pool ääres asetsevad kauni saepitsiga kaunistatud verandad. Verandade aknad on omapärase ruudujaotusega- jagatud kolmeks suuremaks, millest ülemine on jaotatud omakorda neljaks, ning alumised klaasid on veelkord kaheks jagamine. Alumisel korrusel on kolm akent, kolmese klaasijaotusega, millest ülemine taaskord neljaks jagatud. Hoone keskel asetseval vintskapil on kaks, sarnaselt alumise korruse klaasijaotusega, akent.
Tehniline seisukord	Hea
Väärtushinnang	Väga väärtuslik
Ettepanekud	Säilitada. Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla.

Lisa 8

Aadress/ objekt	Otepää mnt 23, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi keskpaik.
Lühikirjeldus	Madal ühekordne puitelamu asetseb maakivist soklil. Poolkelpkatust katab eterniit. Hoone originaalaknad on asendatud plastikakendega. Esindab Puka aleviku iseloomulikku elamu tüüpi.
Tehniline seisukord	Rahuldav
Väärtushinnang	Miljööväärtuslik
Ettepanekud	Säilitada olemasolevad mahud. Plastikaknad vahetada puitakende vastu, klaasijaotus Otepää mnt 8 hoone eeskujul.

Lisa 9

Aadress/ objekt	Otepää mnt 25, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi lõpp
Lühikirjeldus	<p>Vahetult raudteega külgnev kivist maja ehitatud koos teiste raudteega seotud hoonetega. Elamu on mahult pisike, aga rikkaliku dekooriga. Hoone krohvitud seinad on kiviimitatsiooniga, akende kohal on kaunid lukukivi motiivid. Hoone Otepää maantee poolse otsa viil on rikkaliku dekooriga, ning pööningu aknaavad kitsad ning kaarjad. Ehisviilu keskel on ringornament.</p> <p>Hoonel on viilkatus, mis kaetud valtsitud terasplekiga.</p>
Tehniline seisukord	Hea
Väärtushinnang	Väga väärtuslik
Ettepanekud	Säilitada. Võtta arhitektuurimälestisena muinsuskaitse alla.

Lisa 10

Aadress/ objekt	Valga mnt , elamu-kauplus
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi lõpp
Lühikirjeldus	<p>Pooleteistkorruseline puithoone paikneb väga madalal soklil. Ehitis on T-kujulise põhiplaaniga, millel on hiljem esi- ja tagafassaadile juurde ehitatud mitmeid tuulekodasid. Hoonel on poolkelpkatus, mis on kaetud eterniidiga. Aknad on eriilmelised. Pööningukorruse akende juures on tuntav 20. sajandi tüüpiline kolmene klaasijaotus, mille ülemine osa veel omakorda kolmeks jaotatud. Maja on tänaseks kõvasti ümber ehitatud.</p> <p>Hoonel on ümarpalkidest abihoone.</p>
Tehniline seisukord	Rahuldav
Väärtushinnang	Miljööväärtuslik
Ettepanekud	Säilitada. Taastada esimese korruse aknad teise korruse aknatüübi eeskujul.

Lisa 11

Aadress/ objekt	Valga mnt 6, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi keskpaik.
Lühikirjeldus	Hoone on ühekorruseline, asetseb madalal maakivist soklil. Maja maanteepoolisel fassaadil on kolm akent, lihtsa kahese klaasijaotusega. Arhitektuuriselt üsna lihtne elamu iseloomustab ja täiendab terviklikku tänavamiljööd.
Tehniline seisukord	Rahuldav
Väärtushinnang	Miljööväärtuslik
Ettepanekud	Säilitada olemasolev maht ning akende jaotus.


Lisa 12

Aadress/ objekt	Valga mnt 8, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi keskpaik.
Lühikirjeldus	Hoone on ühekorruseline, asetseb madalal maakivist soklil. Hilisema ehitusetapi käigus saanud hoone lääne küljel paikneva tuulekoja. Hoone aknad on kuuese klaasijaotusega, tuulekojal lihtsad kahese jaotusega aknad.
Tehniline seisukord	Hea
Väärtushinnang	Miljööväärtuslik
Ettepanekud	Säilitada hoone maht ning akende jaotus.


Lisa 13

Aadress/ objekt	Valga mnt 9, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi lõpp.
Lühikirjeldus	Elamu on ühekorruseline, poolkelpkatust katab eterniit. Hilisema juurdeehituse käigus on hoone saanud läände jääva hoonetiiva. Akende ülemine ruuduosa on omakorda veel kolmeks jagatud ning alumised aknaosad omakorda vertikaalselt pooleks jagatud. Maja keskteljest pisut nihkes asuval verandal on kaunis kaarjas klaasijaotus mida ilmestavad värvilistest klaasidest detailid.
Tehniline seisukord	Rahuldav
Väärtushinnang	Väärtuslik
Ettepanekud	Säilitada hoone maht ning akende jaotus. Säilitada veranda/tuulekoja akende jaotus ning värvilised klaasid.

Lisa 14

Aadress/ objekt	Kooli tn 1, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi algus.
Lühikirjeldus	Ühekordne hoone paikneb madalal maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Sümmeetriliselt hoone keskel paikneb tuulekoda. Aknad on neljase jaotusega, millest alumised piklikud ja ülemised ruudukujulise jaotusega. Hoone on hästi säilinud ja esindab tüüpilist Puka aleviku elamut.
Tehniline seisukord	Hea
Väärtushinnang	Väga väärtuslik
Ettepanekud	Säilitada. Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla.

Lisa 15

Aadress/ objekt	Metsa tänav, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi lõpp.
Lühikirjeldus	Pisike rõhtpalkhoone on puhasnurk nurgaliitega. Aknad on kuuese klaasijaotusega. Viilulaudis on sikkasak laudiselõpetusega. Viilkatust katab eterniit. Krundil on ümarpalkidest kõrvalhoone.
Tehniline seisukord	Halb
Väärtushinnang	Väga väärtuslik.
Ettepanekud	Kiiremas korras parandada katus ja puhastada sokli ümbrus. Säilitada olemasolev maht, akendejaotus ja kõrvalhoone (samuti rõhtpalkhoone). Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla.


Lisa 16

Aadress/ objekt	Tööstuse tn 4, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus
Lühikirjeldus	Pooleteistkorruseline hoone paikneb maakivist soklil. Kõrget poolkelpkatust katab eterniit. Hoone ühes otsas asetseb vintskapp, mis on samuti poolkelpkatusega. Akende jaotus on lihtne – esimese korruse aknad on neljase klaasijaotusega, millest alumised omakorda pikemad, ning ülemised ruudukujulised. Teisel korrusel on kolmese jaotusega aknad sarnaselt jagatud.
Tehniline seisukord	Rahuldav
Väärtushinnang	Väga väärtuslik.
Ettepanekud	Säilitada olemasolevad mahud ning akende jaotus. Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla.

Lisa 17

Aadress/ objekt	Kesk tn 19, elamu
Foto	
Ehitusaeg	20. sajandi algus
Lühikirjeldus	Pooleteistkorruseline hoone asetseb madalal soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoonel on eriilmelised aknad, millest mõned sobimatute plastikakende vastu vahetatud.
Tehniline seisukord	Rahuldav
Väärtushinnang	Miljööväärtuslik
Ettepanekud	Säilitada olemasolevad mahud. Asendada plastikanad sobivate puitakende vastu.

Lisa 18

Aadress/ objekt	Kesk tn 27 (?), elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus
Lühikirjeldus	Pooleteist korruseline hoone asetseb maakivist soklil. Hoone keskel asub vintskapp, mille viilkatus katab eterniit. Maja katust katab eterniit. Aknad on kuuese klaasijaotusega. Tänavapoolsel fassaadil paikneb kaks välisust. Esindab tüüpilist Puka aleviku elamu-tüüpi.
Tehniline seisukord	Hea
Väärtushinnang	Miljööväärtuslik
Ettepanekud	Säilitada hoone olemasolevad mahud ning akende jaotus.

Lisa 19

Aadress/ objekt	Kesk tn 35, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Lühikirjeldus	Pooleteist korruselisel hoonel on poolkelp katus, mida katab eterniit. Hoone idapoolses otsas asub vintskapp, millele hiljem on lisatud poolkelpkatus. Uuendatud aknad kahese jaotusega, millest üks osa laiem, teine kitsam. Hoone esindab tüüpilist Puka aleviku elamut.
Tehniline seisukord	Hea
Väärtushinnang	Miljööväertuslik
Ettepanekud	Säilitada olemasolevad mahud ning akende jaotus.

Lisa 20

Aadress/ objekt	Kesk tn 39, elamu
Foto	
Ehitusaeg	19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus
Lühikirjeldus	Pooleteistkorruselisel hoonel on viilkatus, mida katab eterniit. Aknad on tiheda ruudujaotusega jagatud kuueks. Hoone keskel paikneb vintskapp. Esindab Puka aleviku tüüpilist elamu tüüpi.
Tehniline seisukord	Rahuldav
Väärtushinnang	Miljööväärtuslik
Ettepanekud	Säilitada hoone olemasolevad mahud ning akende jaotus.