

## Lisa 9. Raudteejaam

- 1. Aadress:** Spordi tn 1, Võhma
- 2. Invent. aeg** Kevad 2008
- 3. otstarve:** raudteejaam, elamu
- 4. ehitusaeg:** 1901, laiendatud 1926
- 5. arhitekt/  
ehitusmeister:** tüüpprojekt
- 6. hoone lühikirjeldus:** Kroonuhistoritsism. 2-korruselise, risaliitidega liigendatud plokiga liitub 1-korruseline tiib, mõlemad viilkatusega. Hoonet laiendati 1926. aastal tüüpprojekti järgi analoogselt Kohila jaamahoonega, lisades (fassadilt vaadates) vasakusse otsa nelja akna laiuse kahekorruselise hooneosa. Hiljem on täiendavalt ehitatud kinni teise korruse vasakult neljas fassaadiaken, muudetud välisukseks esimese korruse fassaadiaken (praegu vasakpoolne sissepääs). Varem oli fassaadi parempoolsel ukstel puitpitsäärisega viilvarikatus ja tagakülje vasakpoolsel sissepääsul madala viilkatusega eeskoda. Erinevatel aegadel on kadunud puitnikerdused ja -vardad viilutippudelt ning välisavade puitpitsfirmid. Jaamakompleks inventeeriti raudteearhitektuuri kaardistamise käigus 2004. aastal Urmas Oja ja Martin Jänese poolt.
- 7. tehniline seisukord:** Rahuldav
- 8. piirded:** -
- 9. väärtushinnang:** Väga väärtuslik
- 10. ettepanek:** Hoone on Võhma linnaehituslikust seisukohast märgilise tähtsusega ning moodustab teiste jaamahoonetega (kelder, pagasiruum, wc-d, tööliselamu, laohoone, kaugemal asuvad tallikuurid) tervikliku kompleksi. Võimalusel võtta kaitse alla.



## Lisa 10. Tartu mnt 2

1. **Aadress:** Tartu mnt 2, Võhma
2. **Invent. aeg** Kevad 2008
3. **otstarve:** Vana meiereihoone kortsnaga
4. **ehitusaeg:** 1913
5. **arhitekt/  
ehitusmeister:** -
6. **hoone lühikirjeldus:** Kahekorruseline rahuldavas seisukorras olev puhta vuugiga laotud telliskivihoone, mis ehitati 1908. aastal asutatud Võhma Majandusühisuse poolt. Ülemisel korrusel on säilinud originaalne aknajaotus, alumise korruse ilme on taastatav. Hoone on Võhma mastaabis ainus ajaloolise ilmega säilinud tööstushoone, mis vajab sellisena rohkem väärtustamist.
7. **tehniline seisukord:** Rahuldav
8. **piirded:** -
9. **väärtushinnang** väga väärtuslik
10. **ettepanek:** võtta muinsuskaitse alla



## Lisa 11. Tooma 3

1. **Aadress:** Tooma 3, Võhma
2. **Invent. aeg** Kevad 2008
3. **otstarve:** elamu
4. **ehitusaeg:** 1920ndad
5. **arhitekt/  
ehitusmeister:** -
6. **hoone lühikirjeldus:** Ühekorruseline palkmaja, kuhu on külge ehitatud kuur ning tänavapoolsel küljel veranda. Hoone on Vana-Võhma iseloomulikumaid näiteid. Originaalüksed ja –aknad on säilinud, samuti interjöörü detailid.
  
7. **tehniline seisukord:** Hea
8. **piirded:** -
9. **väärtushinnang:** Väga väärtuslik
10. **ettepanek:** Inventeerida.



## Lisa 12. Tallinna tn 8A

1. **Aadress:** Tallinna tn 8A, Võhma
2. **Invent. aeg** Kevad 2008
3. **otstarve:** elamu, suvila
4. **ehitusaeg:** 1918
5. **arhitekt/  
ehitusmeister:** -
6. **hoone lühikirjeldus:** Ühekordse pikliku põhikehandiga krohvitud palkhoone, mis on säilitanud autentse ajastuomase kuju. Hoonet pööningukorrusel katab puitlaudis. Katusekatteks on olnud laastukatus, praegu eterniit. Originaalaknad ja –uksed on säilinud.
7. **tehniline seisukord:** rahuldav
8. **piirded:** -
9. **väärtushinnang:** Väga väärtuslik
10. **ettepanek:** inventariseerida



## Lisa 13. Tallinna tn 7

1. **Aadress:** Tallinna tn 7, Võhma
2. **Invent. aeg** Kevad 2008
3. **otstarve:** Elamu. Eestiaegne teelistemaja.
4. **ehitusaeg:** 1934
5. **arhitekt/  
ehitusmeister:** Esimene omanik Jaan Saar lasi ehitada.
6. **hoone lühikirjeldus:** Kolmekorruseline eestiaegne juugendisugemetega puithoone, madalvundamendil. Hoone kõrgust on ajastule iseloomulikult laudise erineva asetusega (vertikaal või horisontaal) rõhutatud. Algselt ehitati hoone arvatavasti mansardkatusega ja ilma hoovipoolse trepikojata, kuid laiendamise põhjusel on juurde ehitatud kolmas täiskorrus ja hoovipoolne trepikoda kahes järgus, ka tänavapoolne ärkli ülemine osa. Esialgne juugendile omane aknajaotus on säilinud hoovipoolsel esimesel korrusel ja sama jaotus kordub trepikoja seintel, mis annab alust arvamiseks, et trepikoda lisati hoonele vahetult peale maja valmimist. Tänavapoolse vasakule poole on paigutatud sobimatu katuseaken. Uksed on säilinud.
7. **tehniline seisukord:** Üldseisukord rahuldav. Katus ja rõdu vajavad vahetamist.
8. **Abihooned:** Kuur
9. **piirded:** puuduvad
10. **väärtushinnang:** Väga väärtuslik
11. **ettepanek:** inventeerida



## Lisa 14. Tallinna tn 8

1. **Aadress:** Tallinna tn 8, Võhma
2. **Invent. aeg** Kevad 2008
3. **otstarve:** 4 korteriga elamu abihoonega.
4. **ehitusaeg:** 1932
5. **arhitekt/  
ehitusmeister:** -
6. **hoone lühikirjeldus:** 2 - korruseline eestiaegne funktsionalistlik kivitrepikojaga puithoone on oma ajaloolise ilme säilitanud. Robustne maakivist vundament vastandub puitlaudisele ning krohvitud trepikoda annab hoonele modernse mõõtme. Aknad on hoone eri külgedel kolmese ja neljase jaotusega ning jaotus kordub pööningukorrusel, osad aknad on ajaloolist jaotust mitteamestavad.
7. **tehniline seisukord:** rahuldav.
8. **piirded:** -
9. **väärtushinnang:** Väga väärtuslik
10. **ettepanek:** inventariseerida



## Lisa 15. Tallinna tn 43

1. **Invent. aeg** Kevad 2008
2. **otstarve:** Elamu abihoonega. Ümber ehitatud 8-ks korteriks.
3. **Omanik** Võhma linn
4. **ehitusaeg:** 1937
5. **arhitekt/  
ehitusmeister:** Esimene omanik Arnold Kalm.
6. **hoone lühikirjeldus:** 1,5 - korruseline eestiaegne traditsionalistlik lubikrohviga kaetud kivihoone, plekkkatusega, madalvundamendil. Aknad on Hoone vihmaveeäravoolusüsteem on Võhma 1930-date lõpuhoonetele omane, valmistatud kohaliku Võhma plekksepa poolt. Hoone välisilme on arvatavasti algupärane (v.a. lõunapoolne valge raamiga aken).
7. **tehniline seisukord:** Üldseisukord rahuldav. Katus ja teise korruse aknad vajavad vahetamist.
8. **piirded:** Hoone on tänavast eraldatud hekiga
9. **väärtushinnang** väga väärtuslik
10. **ettepanek:** inventariseerida



## Lisa 16. Väike tn 4

1. **Aadress:** Väike tn 4, Võhma
2. **Invent. aeg** Kevad 2008
3. **otstarve:** elamu
4. **ehitusaeg:** 1944 (Ehitisregistris), arvatavasti varasem
5. **arhitekt/  
ehitusmeister:** -
6. **hoone lühikirjeldus:** Ühekordse pikliku põhikehandiga krohvitud palkhoone, mis on säilitanud autentse ajastu kuju. Hoonet pööningukorrusel katab puitlaudis. Katusekatteks on olnud laastukatus, praegu eterniit. Originaalaknad ja –uksed on säilinud. Aknaprofiilid on Võhma sajandi alguse puitmajadele iseloomulikud.
7. **tehniline seisukord:** Rahuldav
8. **piirded:** Puittara
9. **väärtushinnang:** Väga väärtuslik
10. **ettepanek:** inventeerida





## Lisa 17. Väike tn 15

1. **Aadress:** Väike tn 15, Võhma
2. **Invent. aeg** Kevad 2008
3. **otstarve:** elamu
4. **ehitusaeg:** 1938
5. **arhitekt/  
ehitusmeister:** -
6. **hoone lühikirjeldus:** Autentselt säilinud 1930ndate Võhmale iseloomulik puihoone. Ühekordse pikliku põhikehandiga krohvitud palkhoone, mis on säilitanud autentse ajastu kuju. Hoonet pööningukorrusel katab puitlaudis. Katusekatteks on olnud laastukatus, praegu eterniit. Originaalaknad ja –uksed on säilinud. Aknaprofiilid on Võhma sajandi alguse puitmajadele iseloomulikud.
7. **tehniline seisukord:** Hea
8. **piirded:** Puittara
9. **väärtushinnang:** Väga väärtuslik
10. **ettepanek:** inventeerida



## Lisa 18. Tallinna tn 15

1. **Invent. aeg:** Kevad 2008
2. **otstarve:** Päästeamet ja Võhma Vallavalitsus.
3. **Omanik:** Võhma linn
4. **ehitusaeg:** 1938
5. **arhitekt/ehitusmeister:** insener Lõhmus
6. **hoone lühikirjeldus:** Ristkülikulise põhiplaaniga kahekorruline hoone, mille õuepoolses küljes on hilisem ühekorruline juurdeehitus. Hoonel on kaks trepikoda, kirdenurgas on vaatlustorn ja edelapoolsest otsast viib eraldi trepp keldrisse. Hoone on tellistest välisseinte, puittaladel vahelagede ja puitkonstruktsioonis katusega. Katusekatteks oli algselt valtsitud terasplekk, mille paigaldas Võhmasse elama asunud plekksepp Eduard Napits. Kuni 2007. aasta sügiseni kattis katust profiilplekk, mis remonttööde käigus tsinkkattega valtsitud teraspleki vastu välja vahetati. Uute vihmaveelehtrite ja –torude paigaldamisel võeti aluseks olemasolevad lehtrid. Eraldi äramärkimist väärivad kohaliku tisleri Voldemar Koorti tisleritöökojas valmistatud trepi käsipuud, mis on algsel kujul säilinud.
7. **tehniline seisukord:** Hea
8. **piirded:** -
9. **väärtushinnang:** Väga väärtuslik
10. **ettepanek:** Hoone on juba muinsuskaitse all



## Lisa 19. Veski tn 2

1. **Aadress:** Veski tn 2, Võhma
2. **Invent. aeg** Kevad 2008
3. **otstarve:** Elamu kõrvalhoonetega
4. **ehitusaeg:** 1882/1996
5. **arhitekt/  
ehitusmeister:** - / Lembit Tenno
6. **hoone lühikirjeldus:** Kahekorruseline endisest veskist väljaehitatud elamu. Hoone on laotud puhta vuugiga telliskivist ning osaliselt ehitatud vahvärkstiilis. Kivikatus on romantiliselt liigendatud ja hoovi poolses osas domineerivad teravõlvidega suured aknad. Hoovis paiknev kõrvalhoone on samuti vana veskikompleksi osast ümber ehitatud. Hoone on väga individuaalne näide vana hoone ümberehitamisest uueks, kuid historitsistlikuks. Veski villa on üks Eesti kaasaegsetest friiobjektidest.
7. **tehniline seisukord:** Hea
8. **piirded:** Puitpiire, osaliselt hekk.
9. **väärtushinnang:** Väga väärtuslik
10. **ettepanek:** Võtta muinsuskaitse alla



Veski tn 2 aastal 2008



Veski 20. saj. alguses