

SISEUSTE INVENTEERIMINE INVENTEERIMISANKEET

Objekt	Kolga mõisa peahoone Kolga, Harjumaa	Ukse tähis	SU-10
Inventeerija		Kuupäev	28.08- 31.08.2014

Ukse tüüp	U-	Ligikaudne dateering	
Seisundi hinnang*, kahjustuste lühikirjeldus		19. sajand	
2			

*Seisundi hinnang anda 5-palli skaalas, kus 1 – väga halb (vajab asendamist), 2 – halb (vajab ulatuslikku restaureerimist), 3 – rahuldav (vajab restaureerimist), 4 – hea (viimistlus võib vajada värskendamist), 5 – väga hea (ei vaja sekkumist)

MANUSTE SÄILIVUS

Hinged	
Tüüp	Kogus
erinevat tüüpi hinged	
Käepide	
Tüüp	
nõukogudeaegne	
Lukusilt	
Tüüp	Kogus
nõukogudeaegne	
Käepideme rosett	
Tüüp	Kogus
nõukogudeaegne	
Luku rosett	
Tüüp	Kogus
nõukogudeaegne	
Märkused	
Nõukogudeaegsel hingel hingetapp vana; vineer peal	

FOTO UKSEST:



PIIRLAUAD: profileeritud

