

SISEUSTE INVENTEERIMINE INVENTEERIMISANKEET

Objekt	Kolga mõisa peahoone Kolga, Harjumaa	Ukse tähis	SU-12
Inventeerija		Kuupäev	28.08- 31.08.2014

Ukse tüüp	U-	Ligikaudne dateering	
Seisundi hinnang*, kahjustuste lühikirjeldus		nõukogudeaegne	
1			

*Seisundi hinnang anda 5-palli skaalas, kus 1 – väga halb (vajab asendamist), 2 – halb (vajab ulatuslikku restaureerimist), 3 – rahuldav (vajab restaureerimist), 4 – hea (viimistlus võib vajada värskendamist), 5 – väga hea (ei vaja sekkumist)

MANUSTE SÄILIVUS

Hinged	
Tüüp	Kogus
historitsistlik	2
19 sajand	
Käepide	
Tüüp	
nõukogudeaegne	
Lukusilt	
Tüüp	Kogus
nõukogudeaegne	
Käepideme rosett	
Tüüp	Kogus
nõukogudeaegne	
Luku rosett	
Tüüp	Kogus
nõukogudeaegne	
Märkused	

FOTO UKSEST:



PIIRLAUAD:
Siledad

Detail 1.



Detail 2.



Detail 3.

