

SISEUSTE INVENTEERIMINE  
**INVENTEERIMISANKEET**

Objekt	Kolga mõisa peahoone Kolga, Harjumaa	Ukse tähis	<b>SU-15</b>
Inventeerija		Kuupäev	28.08- 31.08.2014

Ukse tüüp	U-	Ligikaudne dateering	
Seisundi hinnang*, kahjustuste lühikirjeldus		<b>19. sajand</b>	

\*Seisundi hinnang anda 5-palli skaalas, kus 1 – väga halb (vajab asendamist), 2 – halb (vajab ulatuslikku restaureerimist), 3 – rahuldav (vajab restaureerimist), 4 – hea (viimistlus võib vajada värskendamist), 5 – väga hea (ei vaja sekkumist)

**MANUSTE SÄILIVUS**

<b>Hinged</b>	
Tüüp	Kogus
nupuke	2
Ülalt-alt erinevad	
<b>Käepide</b>	
Tüüp	
nõukogudeaegne	2
<b>Lukusilt</b>	
Tüüp	Kogus
<b>Käepideme rosett</b>	
Tüüp	Kogus
<b>Luku rosett</b>	
Tüüp	Kogus
<b>Märkused</b>	
Piirdelaud arvatavalt vanem kui uks.Baroklik	

**FOTO UKSEST:**



**PIIRLAUAD:**  
**profileeritud**

Detail 1.



Detail 2.



Detail 3.

