

SISEUSTE INVENTEERIMINE INVENTEERIMISANKEET

| | | | |
|--------------|---|------------|----------------------|
| Objekt | Kolga mõisa peahoone Kolga, Harjumaa | Ukse tähis | SU- 27 |
| Inventeerija | | Kuupäev | 28.08- 31.08.2014 |

| | | | |
|-------------------------|----|----------------------|--|
| Ukse tüüp | U- | Ligikaudne dateering | |
| Seisundi hinnang*, 3 | | 19. saj | |

*Seisundi hinnang anda 5-palli skaalas, kus 1 – väga halb (vajab asendamist), 2 – halb (vajab ulatuslikku restaureerimist), 3 – rahuldav (vajab restaureerimist), 4 – hea (viimistlus võib vajada värskendamist), 5 – väga hea (ei vaja sekkumist)

MANUSTE SÄILIVUS

| | |
|------------------------------|-------|
| Hinged | |
| Tüüp | Kogus |
| Nõuk (aga olemas orig. tapp) | |
| | |
| Käepide | |
| Tüüp | |
| - | - |
| | |
| Lukusilt | |
| Tüüp | Kogus |
| - | - |
| | |
| Käepideme rosett | |
| Tüüp | Kogus |
| - | - |
| | |
| Luku rosett | |
| Tüüp | Kogus |
| - | - |
| | |
| Märkused klaasitud | |

FOTO UK



PIIRLAUAD: nõuk
profileeritud siledad puuduvad

