

SISEUSTE INVENTEERIMINE INVENTEERIMISANKEET

| | | | |
|--------------|---|------------|----------------------|
| Objekt | Kolga mõisa peahoone Kolga, Harjumaa | Ukse tähis | SU- 42 |
| Inventeerija | | Kuupäev | 28.08- 31.08.2014 |

| | | | |
|---|----|----------------------|--|
| Ukse tüüp | U- | Ligikaudne dateering | |
| Seisundi hinnang*, kahjustuste lühikirjeldus | | | |

*Seisundi hinnang anda 5-palli skaalas, kus 1 – väga halb (vajab asendamist), 2 – halb (vajab ulatuslikku restaureerimist), 3 – rahuldav (vajab restaureerimist), 4 – hea (viimistlus võib vajada värskendamist), 5 – väga hea (ei vaja sekkumist)

MANUSTE SÄILIVUS

| | |
|------------------------------------|-------|
| Hinged | |
| Tüüp | Kogus |
| - | - |
| Käepide | |
| Tüüp | |
| - | - |
| Lukusilt | |
| Tüüp | Kogus |
| - | - |
| Käepideme rosett | |
| Tüüp | Kogus |
| - | - |
| Luku rosett | |
| Tüüp | Kogus |
| - | - |
| Märkused Ukseleht puudu. | |

FOTO UKSEST:



PIIRLAUAD:
profileeritud

